

Pos	L/mH	R/Ohm	DDraht	Typ	Kern	Hersteller	Stück	Zustand	NP	
1	15	1,15	0,71	BH71	Rollenkern	Mundorf	2	+++	17,90 €	35,80 €
2	15	0,57	1,12	HQ58/46	Rollenkern	Intertechnik	2	++ Ein Riss im Kern	21,93 €	43,86 €
3	12	0,45	1,18	HQ58/47	Rollenkern	Intertechnik	2	++	21,35 €	42,70 €
4	10	0,4	0,18	HQ58/48	Rollenkern	Intertechnik	2	++	20,37 €	40,74 €
5	10	0,87	0,71	Draht	Rollenkern	Mundorf	2	+++		- €
6	8,2	0,3	1,32	HQ58/48	Rollenkern	Intertechnik	2	++ Ein Riss im Kern	21,93 €	43,86 €
7	6,8	0,26	1,32	HQ58/48	Rollenkern	Intertechnik	2	++	23,30 €	46,60 €
8	6,8	0,59	0,95	HQ43/45	Rollenkern	Intertechnik	2	++	10,00 €	20,00 €
9	5,6	0,22	1,4	HQ58/48	Rollenkern	Intertechnik	2	++	21,93 €	43,86 €
10	4,7	0,19	2,4	HQ58/48	Rollenkern	Intertechnik	2	Ein Kern gerissen	21,35 €	42,70 €
11	4,7	0,46	0,95	HQ43/45	Rollenkern	Intertechnik	2	Ein Kernkopf defekt, also L>4,7mH	10,00 €	20,00 €
12	1,5	0,13	1,4	BL140	I-Kern	Mundorf	2	++	32,32 €	64,64 €
13	2,2	0,26	1	BS 100	I-Kern	Mundorf	2	++	30,00 €	60,00 €
14	27	4,89	0,6		Stiftkern	Intertechnik	6	--	12,81 €	76,86 €
15	18	3,74	0,6		Stiftkern	Intertechnik	2	--	11,02 €	22,04 €
16	15	4,4	0,5		Stiftkern	Intertechnik	2	--	10,53 €	21,06 €
17	12	3,87	0,5		Stiftkern	Intertechnik	2	--	9,94 €	19,88 €
18	1,8	0,27	0,85		Glockenkern	Intertechnik	2	+	6,63 €	13,26 €
19	2,2	0,3	0,85		Glockenkern	Intertechnik	2	+	7,00 €	14,00 €
20	3,3	0,52	0,67		Glockenkern	Intertechnik	2	+	7,00 €	14,00 €
							44		Gesamt	685,86 €